

Spett.le ATO TOSCANA COSTA
Piazza Cavour,6
57123 Livorno (LI)
c.a. Dr. Roberto Nieri
Direttore esecuzione del Contratto

Prot. 544
Arezzo, 05.06.2023

Oggetto: SERVIZIO SPECIALISTICO DI CONTROLLO SULLA CORRETTA EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL GESTORE UNICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI NELL'ATO TOSCANA COSTA
Report mensile: MAGGIO 2023

Nel mese di ottobre, dal 01/05/2023 al 31/05/2023 sono stati effettuati controlli con riferimenti alle programmazioni settimanali codici 231857, 231958, 232059, 232160, 232261/parte.

1) CONTROLLI

1.1) I controlli hanno interessato i seguenti Comuni e SOL:

- Montignoso (Ersu SPA);
- Riparbella (Rea SPA);
- Cecina (Rea SPA);
- Terricciola (Geofor SPA);
- Cascina (Geofor SPA);
- Calci (Geofor SPA);
- Livorno (Aamps SPA);
- San Miniato (Geofor SPA);
- Pisa (Geofor SPA);
- Pontremoli (Ersu SPA);
- Zeri (Ersu SPA);
- Villafranca in Lunigiana (Ersu SPA);
- Calcinaia (Geofor SPA);
- Pontedera (Geofor SPA);
- San Giuliano Terme (Geofor SPA);
- Filattiera (Ersu SPA);
- Podenzana (Ersu SPA);
- Bagnone (Ersu SPA);
- Aulla (Ersu SPA);
- Licciana Nardi (Ersu SPA);
- Comano (Ersu SPA);

- Fivizzano (Ersu SPA);
- Casola in Lunigiana (Ersu SPA);
- Fosdinovo (Ersu SPA);
- Seravezza (Ersu SPA);
- Collesalvetti (Rea SPA);
- Bagni di Lucca (Ascit SPA);
- Barga (Ascit SPA);
- Guardistallo (Rea SPA);
- Montescudaio (Rea SPA);
- Bibbona (Rea SPA);
- Camaiore (Ersu SPA);
- Pietrasanta (Ersu SPA);
- Borgo a Mozzano (Ascit SPA);
- Montopoli in Val d'Arno (Geofor SPA);
- Ponsacco (Geofor SPA);
- Fauglia (Geofor SPA);
- Volterra (Rea SPA);
- Forte dei Marmi (Ersu SPA);

1.2) I controlli hanno interessato le seguenti tipologie:


- A Spazzamento ed igiene urbana
- B Centri di raccolta
- C Raccolta domiciliare
- D Raccolta stradale
- E Ulteriori servizi
- F Contenitori (TQRIF)

1.3) Tempo impiegato per il controllo:

Ore totali di attività svolta: 228:15


Ore divise per attività (arrotondate all’unità):

Ore per attività di controllo “A” Spazzamento:	102:45 ovvero il 45%
Ore per attività di controllo “B” Centri di raccolta:	16:00 ovvero il 7%
Ore per attività di controllo “C” Raccolta domiciliare:	24:30 ovvero il 11%
Ore per attività di controllo “D” Raccolta stradale:	18:30 ovvero il 8%
Ore per attività di controllo “E” Ulteriori servizi:	7:00 ovvero il 3%
Ore per attività di controllo “F” Ulteriori servizi:	59:30 ovvero il 26%



Ore divise per SOL:

Ascit Spa	10:30	ovvero	5%
Ascit Spa (ex Base)	4:00	ovvero	2%
Ersu Spa	48:00	ovvero	21%
Esa Spa	0:00	ovvero	0%
Geofor Spa	110:45	ovvero	48%
Rea Spa	38:30	ovvero	17%
Sea Ambiente Spa	0:00	ovvero	0%
Aamps Spa	16:30	ovvero	7%
Asmiu Srl	0:00	ovvero	0%
Nausica Spa	0:00	ovvero	0%



1.4) Schede insufficienti risultanti dal controllo effettuato (con riferimento a schede in app “monitor ato”):

DATA	ORARIO	ID SCHEDA	SOL	COMUNE	ESITO	MOTIVAZIONI
04/05/2023	09:13	E-18-04-05-1	GEOFOR SPA	TERRICCIOLA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
04/05/2023	09:50	E-18-04-05-2	GEOFOR SPA	TERRICCIOLA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
04/05/2023	11:06	E-18-04-05-4	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
04/05/2023	11:19	C-18-04-05-2	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Presenza rifiuti
04/05/2023	11:39	C-18-04-05-3	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Presenza rifiuti
04/05/2023	12:45	C-18-04-05-6	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Presenza rifiuti
04/05/2023	12:51	E-18-04-05-5	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
04/05/2023	13:28	C-18-04-05-8	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Presenza rifiuti
05/05/2023	11:14	E-17-05-05-1	AAMPS SPA	LIVORNO	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
11/05/2023	13:40	E-18-11-05-1	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
11/05/2023	13:43	C-18-11-05-8	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Presenza rifiuti
15/05/2023	12:12	E-17-15-05-1	ERSU SPA	PONTREMOLI	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
15/05/2023	14:00	D-17-15-05-9	ERSU SPA	FILATTIERA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
16/05/2023	9:53	D-18-16-05-1	ERSU SPA	BAGNONE	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
16/05/2023	10:22	D-18-16-05-2	ERSU SPA	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
16/05/2023	10:47	D-18-16-05-3	ERSU SPA	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
16/05/2023	11:09	D-18-16-05-4	ERSU SPA	AULLA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
16/05/2023	11:40	D-18-16-05-5	ERSU SPA	LICCIANA NARDI	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
16/05/2023	12:13	D-18-16-05-6	ERSU SPA	COMANO	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
16/05/2023	12:52	D-18-16-05-7	ERSU SPA	FIVIZZANO	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
16/05/2023	13:16	D-18-16-05-8	ERSU SPA	FIVIZZANO	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra

16/05/2023	13:41	D-18-16-05-9	ERSU SPA	FIVIZZANO	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
16/05/2023	14:22	D-18-16-05-10	ERSU SPA	CASOLA IN LUNIGIANA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
16/05/2023	15:22	D-18-16-05-11	ERSU SPA	FOSDINOVO	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
16/05/2023	17:08	B-18-16-05-1	ERSU SPA	SERAVEZZA	INSUFF.	CDR insuff.
17/05/2023	9:20	E-17-17-05-2	GEOFOR SPA	TERRICCIOLA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
17/05/2023	11:35	E-17-17-05-3	GEOFOR SPA	TERRICCIOLA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
17/05/2023	13:56	D-17-17-05-12	GEOFOR SPA	TERRICCIOLA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
18/05/2023	9:00	E-18-18-05-1	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
18/05/2023	10:07	C-18-18-05-11	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Presenza rifiuti
18/05/2023	11:11	E-18-18-05-2	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
29/05/2023	14:16	E-17-29-05-1	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra
31/05/2023	10:11	E-17-31-05-2	ERSU SPA	FORTE DEI MARMI	INSUFF.	Presenza rifiuti a terra

Numero schede insufficienti totali: 33

Così suddivise:

A Spazzamento = 0
 B Centri di raccolta = 1
 C Raccolta domiciliare = 6
 D Raccolta stradale = 13
 E Ulteriori servizi = 13
 F Contenitori (TQRIF) = 0



2) APP “Monitor Ato”

In merito all'utilizzo dell'APP "monitor ato" messa a disposizione, si riassume le criticità rilevate e già condivise in forma breve con ATO:

- Possibilità di fruizione del menù a tendina dei Comuni nell'APP

Gestione Ambientale s.r.l.
Sede Legale: 52100 AREZZO
San Zeno - Strada Vicinale dei Mori
P. IVA I 02150290514
Referente del Servizio

Geom. Massimo Materazzi

In allegato (file formato PDF ed Excel):

- Report dei controlli con suddivisione per Comune, SOL, tipologia, data e conteggio ore di controllo e rimanenti (mese di maggio 2023);