

Spett.le ATO TOSCANA COSTA
Via Cogorano,25/1p
57123 Livorno (LI)
c.a. Dr. Roberto Nieri
Direttore esecuzione del Contratto

Prot. 518
Arezzo, 04.07.2022

Oggetto: SERVIZIO SPECIALISTICO DI CONTROLLO SULLA CORRETTA EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL GESTORE UNICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI NELL'ATO TOSCANA COSTA
Report mensile: GIUGNO 2022

Nel mese di giugno, dal 01/06/2022 al 30/06/2022 sono stati effettuati controlli con riferimenti alle programmazioni settimanali codici 222209/parte, 222310, 222411, 222512, 222613/parte.

1) CONTROLLI

1.1) I controlli hanno interessato i seguenti Comuni e SOL:

- Viareggio (GEOFOR SPA);
- Pisa (GEOFOR SPA);
- Calcinaia (GEOFOR SPA);
- Pontedera (GEOFOR SPA);
- Castelfranco di Sotto (GEOFOR SPA);
- Villafranca in Lunigiana (ERSU SPA);
- Livorno (AAMPS SPA);
- San Miniato (GEOFOR SPA);
- Montopoli in Val d'Arno (GEOFOR SPA);
- Rosignano Marittimo (REA SPA);
- Cascina (GEOFOR SPA);
- Castelnuovo in Val di Cecina (REA SPA);
- Monteverdi Marittimo (REA SPA);
- Pomarance (REA SPA);
- Montecatini Val di Cecina (REA SPA);
- Volterra (REA SPA);
- Capannori (ASCIT SPA);
- Coreglia Antelminelli (ASCIT SPA);
- Cecina (REA SPA);
- Barga (ASCIT SPA);
- Forte dei Marmi (ERSU SPA);
- Seravezza (ERSU SPA);

- Calci (GEOFOR SPA);
- Bibbona (REA SPA);

1.2) I controlli hanno interessato le seguenti tipologie:


- A Spazzamento ed igiene urbana
- B Centri di raccolta
- C Raccolta domiciliare
- D Raccolta stradale
- E Ulteriori servizi

1.3) Tempo impiegato per il controllo:

Ore totali di attività svolta: 212:15


Ore divise per attività (arrotondate all'unità):

Ore per attività di controllo "A" Spazzamento:	116:15 ovvero il 55%
Ore per attività di controllo "B" Centri di raccolta:	11:00 ovvero il 5%
Ore per attività di controllo "C" Raccolta domiciliare:	47:30 ovvero il 22%
Ore per attività di controllo "D" Raccolta stradale:	27:30 ovvero il 13%
Ore per attività di controllo "E" Ulteriori servizi:	10:00 ovvero il 5%



Ore divise per SOL:

Ascit Spa	23:00	ovvero 10,8%
Ascit Spa (ex Base)	0:00	ovvero 0,0%
Ersu Spa	21:15	ovvero 10,0%
Esa Spa	0:00	ovvero 0,0%
Geofor Spa	77:00	ovvero 36,3%
Rea Spa	47:30	ovvero 22,4%
Sea Ambiente Spa	16:00	ovvero 7,5%
Aamps Spa	27:30	ovvero 13,0%
Asmiu Srl	0:00	ovvero 0,0%
Nausica Spa	0:00	ovvero 0,0%



- Ascit Spa
- Ascit Spa (ex Base)
- Ersu Spa
- Esa Spa
- Geofor Spa
- Rea Spa
- Sea Ambiente Spa
- Aamps Spa
- Asmiu Srl
- Nausica Spa

1.4) Schede insufficienti risultanti dal controllo effettuato (con riferimento a schede in app "monitor ato"):

DATA	ORARIO	ID SCHEDA	SOL	COMUNE	ESITO	MOTIVAZIONI
01/06/2022	15:11	E-17-2	GEOFOR SPA	PISA	INSUFF.	Rifiuti a terra con riferimento a verifica scheda su Pisa E-17-1
04/06/2022	9:39	D-18-24	ERSU SPA	VILAFRANCA IN LUNIGIANA	INSUFF.	Pulizia insuf. E contenitori ammalorati ed accesso non controllato. Ricontrollo rif scheda D-18-10
04/06/2022	10:12	D-18-25	ERSU SPA	VILAFRANCA IN LUNIGIANA	INSUFF.	Pulizia insuf. E contenitori ammalorati e sacchi a terra. Ricontrollo rif scheda D-18-12
04/06/2022	10:35	D-18-26	ERSU SPA	VILAFRANCA IN LUNIGIANA	INSUFF.	Pulizia insuf. E contenitori ammalorati e pieni. Ricontrollo rif scheda D-18-14
04/06/2022	12:41	A-18-17	ERSU SPA	VILAFRANCA IN LUNIGIANA	INSUFF.	Pulizia insuf. E presenza di numerose foglie e cartacce
04/06/2022	13:10	D-18-20	ERSU SPA	VILAFRANCA IN LUNIGIANA	INSUFF.	Pulizia insuf. E contenitori ammalorati e pieni. Ricontrollo rif scheda D-18-14
04/06/2022	15:15	E-18-1	GEOFOR SPA	PISA	INSUFF.	Rifiuti a terra con riferimento a verifica scheda su Pisa E-17-1 ; E-17-2
06/06/2022	9:26	A-17-51	AAMPS SPA	LIVORNO	INSUFF.	Rifiuti a terra con ingombrante riferimento a scheda su Livorno E-17-3

06/06/2022	10:17	E-17-3	AAMPS SPA	LIVORNO	INSUFF.	Ingombrante a terra rif. scheda su Livorno A-17-51
06/06/2022	13:00	D-17-6	AAMPS SPA	LIVORNO	INSUFF.	Rifiuti a terra con ingombrante riferimento a scheda su Livorno E-17-4
06/06/2022	13:20	E-17-4	AAMPS SPA	LIVORNO	INSUFF.	Ingombrante a terra rif. scheda su Livorno D-17-6
07/06/2022	9:30	D-18-29	GEOFOR SPA	SAN MINIATO	INSUFF.	Contenitore ammalorato
07/06/2022	9:55	D-18-30	GEOFOR SPA	SAN MINIATO	INSUFF.	Contenitore ammalorato e postazione sporca con vetri a terra
07/06/2022	10:43	D-18-32	GEOFOR SPA	SAN MINIATO	INSUFF.	Contenitore ammalorato
07/06/2022	11:45	D-18-35	GEOFOR SPA	SAN MINIATO	INSUFF.	Contenitore ammalorato e presenza di rifiuti a terra
07/06/2022	16:14	E-18-2	GEOFOR SPA	PISA	INSUFF.	Pulizia insuf. e abbandoni a terra
10/06/2022	10:15	A-18-61	REA SPA	ROSIGNANO MARITTIMO	INSUFF.	Abbandoni riferimento scheda E-17-6
10/06/2022	10:37	E-17-6	REA SPA	ROSIGNANO MARITTIMO	INSUFF.	Abbandoni rif scheda A-18-61
11/06/2022	9:35	A-18-33	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Pulizia insufficiente
11/06/2022	13:25	A-18-39	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Pulizia insufficiente
13/06/2022	11:37	E-17-7	REA SPA	CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA	INSUFF.	Rifiuti a terra con ingombrante riferimento a scheda A-17-72
15/06/2022	14:30	A-17-84	REA SPA	VOLTERRA	INSUFF.	Pulizia insuff.
15/06/2022	15:57	E-17-8	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Rifiuti a terra con ingombrante
15/06/2022	16:20	E-17-9	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Rifiuti a terra con ingombrante

18/06/2022	20:54	E-18-1	REA SPA	CECINA	INSUFF.	Rifiuti a terra base cestino pieno
18/06/2022	21:00	E-18-2	REA SPA	CECINA	INSUFF.	Rifiuti a terra base cestino pieno
21/06/2022	9:08	E-18-21-06-3	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Rifiuti a terra con ingombrante
21/06/2022	9:14	E-18-21-06-4	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Rifiuti a terra
21/06/2022	10:40	E-18-21-06-5	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Rifiuti a terra
21/06/2022	12:46	E-18-21-06-6	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Rifiuti a terra con ingombrante
22/06/2022	9:39	E-17-22-06-10	GEOFOR SPA	CASCINA	INSUFF.	Rifiuti a terra con ingombrante (rif. scheda controllo prog. C-17-22-06-25)
23/06/2022	9:44	E-18-23-06-7	ERSU SPA	FORTE DEI MARMI	INSUFF.	Rifiuti a terra
23/06/2022	10:37	E-18-23-06-1	ERSU SPA	FORTE DEI MARMI	INSUFF.	Rifiuti a terra
24/06/2022	8:52	D-17-24-06-1	AAMPS SPA	LIVORNO	INSUFF.	Rifiuti fuori cestino
24/06/2022	10:06	A-17-24-06-100	AAMPS SPA	LIVORNO	INSUFF.	Pulizia insuf.
28/06/2022	14:49	E-18-28-06-2	GEOFOR SPA	PISA	INSUFF.	Rifiuti a terra (rif. Scheda controllo prog. C-18-28-06-39)
28/06/2022	15:15	E-18-28-06-3	GEOFOR SPA	PISA	INSUFF.	Rifiuti a terra (rif. Scheda controllo prog. C-18-28-06-40) Rifiuti a terra con ingombrante
28/06/2022	15:22	E-18-28-06-4	GEOFOR SPA	PISA	INSUFF.	Rifiuti a terra (rif. Scheda controllo prog. C-18-28-06-40) Rifiuti a terra con ingombrante
28/06/2022	15:37	E-18-28-06-5	GEOFOR SPA	PISA	INSUFF.	Rifiuti a terra (rif. Scheda controllo prog. C-18-28-06-41) Rifiuti a terra con ingombrante

Numero schede insufficienti totali: 39

Così suddivise:

A Spazzamento	= 7
B Centri di raccolta	= 0
C Raccolta domiciliare	= 0
D Raccolta stradale	= 10
E Ulteriori servizi	= 22

2) APP "Monitor Ato"

In merito all'utilizzo dell'APP "monitor ato" messa a disposizione, si riassume le criticità rilevate e già condivise in forma breve con ATO:

- a) Problemi riscontrati in fase di salvataggio;



Il Referente del Servizio

Geom. Massimo Materazzi

In allegato (file formato PDF ed Excel):

- Report dei controlli con suddivisione per Comune, SOL, tipologia, data e conteggio ore di controllo e rimanenti (mese di giugno 2022);