

Spett.le ATO TOSCANA COSTA
Via Cogorano,25/1p
57123 Livorno (LI)
c.a. Dr. Roberto Nieri
Direttore esecuzione del Contratto

Prot. 714
Arezzo, 04.10.2022

Oggetto: SERVIZIO SPECIALISTICO DI CONTROLLO SULLA CORRETTA EROGAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL GESTORE UNICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI NELL'ATO TOSCANA COSTA
Report mensile: SETTEMBRE 2022

Nel mese di agosto, dal 01/09/2022 al 30/09/2022 sono stati effettuati controlli con riferimenti alle programmazioni settimanali codici 223522/parte, 223623, 223724, 223825, 223825, 223926/parte.

1) CONTROLLI

1.1) I controlli hanno interessato i seguenti Comuni e SOL:

- Pisa (Geofor SPA);
- Chianni (Geofor SPA);
- Terricciola (Geofor SPA);
- Castelfranco di Sotto (Geofor SPA);
- San Giuliano Terme (Geofor SPA);
- Cecina (Rea SPA);
- Massarosa (Ersu SPA);
- Pontedera (Geofor SPA);
- Capannori (Ascit SPA);
- Viareggio (SEA Ambiente SPA);
- Cascina (Geofor SPA);
- Rosignano Marittimo (Rea SPA);
- Pietrasanta (Ersu SPA);
- Forte dei Marmi (Ersu SPA);
- Vicopisano (Geofor SPA);
- Livorno (Aamps SPA);
- Calci (Geofor SPA);
- Aulla (Ersu SPA);
- San Miniato (Geofor SPA);
- Collesalveti (REA SPA);
- Fivizzano (Ersu SPA);
- Camaiore (Ersu SPA);

1.2) I controlli hanno interessato le seguenti tipologie:


- A Spazzamento ed igiene urbana
- B Centri di raccolta
- C Raccolta domiciliare
- D Raccolta stradale
- E Ulteriori servizi

1.3) Tempo impiegato per il controllo:

Ore totali di attività svolta: 224:30



Ore divise per attività (arrotondate all'unità):

Ore per attività di controllo "A" Spazzamento:	166:30 ovvero il 74%
Ore per attività di controllo "B" Centri di raccolta:	4:00 ovvero il 2%
Ore per attività di controllo "C" Raccolta domiciliare:	16:30 ovvero il 7%
Ore per attività di controllo "D" Raccolta stradale:	37:00 ovvero il 16%
Ore per attività di controllo "E" Ulteriori servizi:	0:30 ovvero il 1%



Ore divise per SOL:

Ascit Spa	17:00	ovvero 7,5%
Ascit Spa (ex Base)	0:00	ovvero 0,0%
Ersu Spa	46:30	ovvero 20,8%
Esa Spa	0:00	ovvero 0,0%
Geofor Spa	104:45	ovvero 46,5%
Rea Spa	28:15	ovvero 12,6%
Sea Ambiente Spa	7:00	ovvero 3,2%
Aamps Spa	21:00	ovvero 9,4%
Asmiu Srl	0:00	ovvero 0,0%
Nausica Spa	0:00	ovvero 0,0%



1.4) Schede insufficienti risultanti dal controllo effettuato (con riferimento a schede in app "monitor ato"):

DATA	ORARIO	ID SCHEDA	SOL	COMUNE	ESITO	MOTIVAZIONI
03/09/2022	15:23	B-18-03-09-1	GEOFOR SPA	CASTELFRANCO DI SOTTO	INSUFF.	Non corretta gestione rifiuti e stato man. del CDR
05/09/2022	13:13	D-17-05-09-24	REA SPA	CECINA	INSUFF.	Contenitore pieno e rifiuti a terra
06/09/2022	14:02	A-18-06-09-9	ERSU SPA	MASSAROSA	INSUFF.	Pulizia insuff.
07/09/2022	10:13	A-17-07-09-312	GEOFOR SPA	SAN GIULIANO TERME	INSUFF.	Pulizia insuff.
08/09/2022	14:12	D-17-08-09-25	REA SPA	PONTEREDERA	INSUFF.	Contenitore ammalorato e rifiuti a terra
13/09/2022	09:02	E-18-13-09-1	REA SPA	ROSIGNANO MARITTIMO	INSUFF.	Rifiuti a terra (collegata a scheda D-18-13-09-6)
13/09/2022	11:46	A-18-13-09-29	REA SPA	ROSIGNANO MARITTIMO	INSUFF.	Pulizia insufficiente
13/09/2022	12:17	A-18-13-09-30	REA SPA	ROSIGNANO MARITTIMO	INSUFF.	Pulizia insufficiente
14/09/2022	12:02	D-17-14-09-38	ERSU SPA	FORTE DEI MARMI	INSUFF.	Contenitore pieno e rifiuti a terra
16/09/2022	17:27	A-17-16-09-355	AAMPS SPA	LIVORNO	INSUFF.	Pulizia insufficiente
17/09/2022	13:04	B-18-17-09-1	ERSU SPA	MASSAROSA	INSUFF.	Pulizia insufficiente e carenza cartellonistica
20/09/2022	12:20	D-18-20-09-5	GEOFOR SPA	CALCI	INSUFF.	Contenitore ammalorato e rifiuti a terra
22/09/2022	09:55	A-18-22-09-2	GEOFOR SPA	SAN MINIATO	INSUFF.	Pulizia insufficiente
23/09/2022	11:30	A-17-23-09-379	ASCIT SPA	CAPANNORI	INSUFF.	Pulizia insufficiente

24/09/2022	11:20	A-18-24-09-9	REA SPA	COLLESALVETTI	INSUFF.	Pulizia insufficiente
24/09/2022	12:55	A-18-24-09-12	REA SPA	COLLESALVETTI	INSUFF.	Pulizia insufficiente
26/09/2022	10:09	D-17-26-09-44	GEOFOR SPA	FIVIZZANO	INSUFF.	Contenitori ammolorati e rifiuti a terra
26/09/2022	10:35	D-17-26-09-45	GEOFOR SPA	FIVIZZANO	INSUFF.	Contenitori ammolorati e rifiuti a terra

Numero schede insufficienti totali: 63

Così suddivise:

A Spazzamento = 9
 B Centri di raccolta = 2
 C Raccolta domiciliare = 0
 D Raccolta stradale = 6
 E Ulteriori servizi = 1

2) APP "Monitor Ato"

In merito all'utilizzo dell'APP "monitor ato" messa a disposizione, si riassume le criticità rilevate e già condivise in forma breve con ATO:

a) Problemi riscontrati in fase di collegamento e salvataggio;

Il Referente del Servizio

Geom. Massimo Materazzi

Gestione Ambientale s.r.l.
 Sede Legale: 52100 AREZZO
 San Zeno - Strada Vicinale dei Mori
 P. IVA / C.F. 02150290514

In allegato (file formato PDF ed Excel):

- Report dei controlli con suddivisione per Comune, SOL, tipologia, data e conteggio ore di controllo e rimanenti (mese di settembre 2022);